

# ULZB-10A 变压器直流电阻变比测试仪

# 说明书

使用产品之前,请仔细阅读本说明书!

武汉优利克电力设备有限公司 Wuhan Ulke Power Equipment Co.,Ltd.

# 尊敬的用户:

感谢您选用我公司生产的变压器直流电阻变比测试仪。希望本手册对您使用该产品提供尽可能详细的技术资料及帮助信息。

在正式使用该仪器之前,请仔细阅读本说明书,以确保您对本产品的安全 正确使用。如果您对说明书中所述内容有任何疑问,或者需要业务咨询或技术 支持,欢迎您与我公司销售部或技术部取得联系,我们将竭诚为您服务。阅读 完本说明书后,请妥善保管,以备后用。

# 目 录

1	概述	1
2	性能特点	. 1
3	技术指标	2
4	面板及接线端子介绍	2
5	操作使用说明	4
	5. 1 测试接线	.4
	5. 1. 1 变比测试接线(只测变比项目试验)	4
	5.1.2 直阻测试接线(只测直阻项目试验)	4
	5. 1. 3 直阻+变比测试接线	4
	5. 2 打印机使用说明	.4
	5. 3 使用操作	.5
	5. 3. 1 变比测试	5
	5. 3. 2 直阻测试	9
	5. 3. 3 存储查询1	2
	5. 3. 4 时钟设置1	3
	5. 3. 5 厂家设置1	4
6	注意事项1	4
_	生亡 四 友	

# 1 概述

目前变压器直流电阻测试及变压器变比组别测试是变压器停电检修的必测项目,要完成上述检测就需要分别配置变压器直流电阻测试仪及变压器变比组别测试仪,但上述两种仪器生产厂家较多,且功能操作及配线都不相同,而且每次试验时都需要携带两种仪器,由于两种仪器的功能不同,还需要进行两次测试准备工作及两次接线拆线,这样一来导致工作效率大大降低。变压器直流电阻变比测试仪解决了上述问题,一台仪器可进行两项测试:直阻测试和变比测试。屏幕采用大屏幕高分辨率液晶显示屏,方便现场使用,具有中文菜单提示功能,操作简便直观,一次完成三相直阻测试、三相变比测试,测试速度快,准确度高。

# 2 性能特点

- **2.1** 直阻变比测试功能:同时具有直阻测试和变比组别测试功能,一次接线,完成两种测试,简单方便。
- 2.2 变比测试:具有全三相正弦逆变电源输出,输出电压自动调节,具有软启、软停功能,因此测试速度快、精度高。
- 2.3 变比测试: 三相变压器、单相变压器、PT、Z型变压器变比、组别、极性测试功能。
- 2.4 变比测试:具有盲测功能,即在不知道高、低压联结方式时进行变比、组别测试。
- 2.5 变比测试: CT 变比极性测试功能。
- 2.6 变比测试:单相测试时具有角差测试功能。
- 2.7 变比测试:分接档位最高可测试到197档。
- 2.8 变比测试:测试量程宽,最高可达 10000。
- 2.9 变比测试: 高低压反接保护功能。
- 2.10 变比测试:输出短路保护功能。
- 2.11 直阻测试:对于星型接法且具有中性点引出线的绕组测试,仪器可以采取三相同时测量的方式测试 A0、B0、C0 相的电阻,节省测试时间。
- 2.12 直阻测试: 三相测试时先测试 A0 相的数据,再三相同时测试,解决了三相同时测试时中性点引出线电阻不能测试的问题,使测试数据更接近单相测试值。
- 2.13 直阻测试: 具有反电动势保护、断线保护、断电保护等多种保护功能。
- 2.14 直阻测试:测量范围宽,精度高。
- 2.15 不掉电时钟和日期显示;数据存储方式分为本机存储和优盘存储,其中本机存储可存储测试数据 600 条 (直阻测试 300 条、变比测试 300 条),并且

本机存储可转存至优盘;优盘存储数据格式为Word格式,可直接在电脑上编辑打印。

- 2.16 热敏打印机打印功能, 快速、无声。
- 2.17 体积小、重量轻,方便携带使用。
- 3 技术指标
- 3.1 变比测试
- 3.1.1 量程: 0.9~10000
- 3.1.2 准确度: ±(读数×0.1%+2字)(小于等于 500)
  - ±(读数×0.2%+2字)(大于500小于等于3000)
  - ±(读数×0.3%+2字)(大于3000)
- **3.1.3** 分辨率: 0.9~9.9999 (0.0001) 100~999.99 (0.01) 10000 及以上(1)

 $10 \sim 99.999 \ (0.001)$   $1000 \sim 9999.9 \ (0.1)$ 

- 3.2 直阻测试
- - 1A 1A 100.011 22 3 22
- 3.2.3 最高分辨率: 0.01uΩ
- 3.3 工作电源: AC220V±10%, 50/60Hz

3.2.2 准确度: ±(读数×0.2%+2字)

- 3.4 使用温度: -10℃~50℃
- 3.5 相对湿度: <90%, 不结露
- 4 面板及接线端子介绍



图一

- 4.1 高压测试端: 黄、绿、红、黑 4 色接线座,分别对应 A、B、C、0 三相,和 高压测试线 (较长,黄、绿、红、黑)棒弹侧对应连接,测 试线另一端有黄、绿、红、黑 4 色测试钳,对应接被测变压 器高压侧的 A、B、C、0 套管 (如无中性点 0 套管,将黑色测 试钳悬空即可)。
- 4.2 低压测试端: 黄、绿、红 3 色接线座,分别对应 a、b、c 三相,和低压测试 线 (较短,黄、绿、红)棒弹侧对应连接,测试线另一端有 黄、绿、红 3 色测试钳,对应接被测变压器低压侧的 a、b、c 套管。
- 4.3 显示屏: 320×240 点阵液晶,带 LED 背光,显示操作菜单和测试结果。
- **4.4** 按键: 操作仪器用。 "↑↓"为"上下"键,选择移动或修改数据; "←→"

为"左右"键,选择移动或修改数据;"确认"键,确认当前操作;"取

消"键,放弃当前操作。

4.5 优盘接口: 外接优盘用,用来存储测试数据,请使用 FAT 或 FAT32 格式的 U 盘。在

存储过程中,严禁拨出优盘。

4.6 RS232: 仪器升级用。

- 4.7 打印机: 打印测试结果。
- **4.8** 接地端子: 仪器必须可靠接地。现场接地点可能有油漆或锈蚀,必须清除干净。
- 4.9 电源开关: 整机电源开关和电源插座,保险管座与电源插座一体,保险管 规格为 250V/3A,尺寸 φ 5mm×20mm,应使用相同规格的保险 管。

# 5 操作使用说明

# 5.1 测试接线

根据被试试品的情况正确连接测试线。

# 5.1.1 变比测试接线(只测变比项目试验)

# 5.1.1.1 单相变压器或单相 PT 测试接线

高压测试端测试线(较长)的黄、绿测试钳接被测试品的高压端;低压测试端测试线(较短)的黄、绿测试钳接被测试品的低压端。

# 5.1.1.2 单相 CT 测试接线

高压测试端测试线(较长)的黄、绿测试钳接被测试品的二次侧;低压测试端测试线(较短)的黄、绿测试钳接被测试品的一次侧。

# 5.1.1.3 三相变压器测试接线

高压测试端测试线(较长)的黄、绿、红测试钳接被测试品高压端的 A、B、C 套管;低压测试端测试线(较短)的黄、绿、红测试钳接被测试品低压端的 a、b、c 套管。

# 5.1.2 直阻测试接线(只测直阻项目试验)

高压测试端测试线(较长)的黄、绿、红、黑测试钳接被测试品高压端的 A、B、C、O 套管(如无中性点 O 套管,将黑色测试钳悬空即可)。;低压测试端测试线(较短)的黄、绿、红测试钳接被测试品低压端的 a、b、c 套管。

#### 5.1.3 直阻+变比测试接线

同直阻测试接线。

#### 5.2 打印机使用说明

打印机按键和打印机指示灯是一体式。打印机上电后,正常时指示灯为常亮, 缺纸时指示灯闪烁。按一次按键,打印机走纸。

打印机自检:按住按键不放,同时给打印机上电,即打印出自检条。

打印机换纸:扣出旋转扳手,打开纸仓盖;把打印纸装入,并拉出一截(超出一点撕纸牙齿),注意把纸放整齐,纸的方向为有药液一面(光滑面)向上;合

上纸仓盖,打印头走纸轴压齐打印纸后稍用力把打印头走纸轴压回打印头,并把旋转扳手推入复位。

# 5.3 使用操作

所有测试线接好以后,打开电源开关,仪器初始化后进入"主菜单"屏(见图二)。



图二

此时顶栏显示仪器运行时间,中间显示仪器型号、厂家信息、功能选项,底 部显示软件版本号和仪器编号。

按"上下"、"左右"键选择相应功能选项,按"确认"键进入所选功能菜单。

# 5.3.1 变比测试

- ▶ 三相测试:普通三相变压器测试。
- ▶ 单相测试:单相变压器、PT、CT测试。
- ➤ Z型测试: Z型变压器测试。

# 5.3.1.1 三相测试

在"主菜单"屏下选中"变比测试"项后,按"确认"键进入"变比测试选择"屏(见图三)。

在"变比测试选择"屏下选中"三相测试"项后,按"确认"键进入"三相测试选择"屏(见图四)。



#### 图三



图四

- ▶ 正常测试:已知高、低压联结方式的情况下,正确输入高、低压联结方式后进行测试。
- ▶ 盲测功能:在不知道高、低压联结方式及组别时可以准确测出变比和组别。 "正常测试"和"盲测功能"的设置、操作类似,在此以"盲测功能"为例 进行说明介绍。选择"盲测功能"项后,按"确认"键进入"盲测功能参数设置" 屏(见图五)。

变比测试	三相	测试〉	盲测功	能〉参数设置	
额定高足	E	220	. 00KV	I	
额定低户	£	37.	000KV	I	
分 扌	妾	1.2	5%	+09	
联结组别	H	Y	d	自动	
试品编号	<u></u>	000	000		
测 i	式	三相	1变比		
说明:按研	角认包	建开始	测量。		

图五

"额定高压"、"额定低压"、"分接"、"联结组别"、"试品编号"、"测试"为菜单选项,其右边所属各项为功能参数。"说明"部分是对所选功能的解释说明。当菜单选项被选中时,按"上下"键选择不同菜单功能,按"左右"键选择菜单选项所属功能参数,当菜单选项所属功能参数被选中时,按"上下"键修改参数,按"确认"键或"取消"键返回菜单选项。

额定高压、额定低压:设置所测试品的额定高、低电压值。高、低电压值可以按实际电压值输入,也可以根据实际情况按实际比例关系输入。只有额定高、低电压值、分接间距、额定分接位输入正确后,测试结果才可以正确计算出当前分接档位值和误差值。

分接:设置所测试品的分接间距和额定分接位,对于没有分接位的试品,额定分接位输入 00 或 01 即可。

联结组别:设置所测试品的联结方式和联结组别。对于联结方式,高压侧可 以实现"Y→D→未知"之间的循环转换,Y表示星形联结,D表示三角形联结,"未 知"表示不清楚高压侧联结方式,由仪器自动判断;低压侧可以实现"y→d→未 知"之间的循环转换, y 表示星形联结, d 表示三角形联结, "未知"表示不清 楚低压侧联结方式,由仪器自动判断。当用户选择已知的联结方式后,仪器测量 与显示按用户输入为准, 当用户选择"未知"后, 由仪器自动判断联结方式, 如 果高、低压侧的联结方式都选择"未知"时,测量结果不显示联结方式。对于联 结组别,用户可按实际情况进行选择,如果联结组别未知,可选"自动",由仪 器自动判断联结组别,在"盲测功能"菜单里,联结组别固定为"自动",不可 改动。

试品编号:设置本次试验的试品编号。

测试: 选择不同的测量方式。

- ▶ 三相变比:根据设定的高、低压联结方式和联结组别,三相同时测量变 比。
- ▶ 组别测试:只测量联结组别。
- ➤ 三相 AB、三相 BC、三相 CA: 根据设定的高、低压联结方式和联结组别, 只针对所

选相进行变比测量, 此功能方便只针对某一相进行测量、检测, 节约时 间。

参数设置完成后,选中"测试"项后确认键开始测量。在测试过程中,仪器 如果检测到短路、高低压反接故障时,弹出故障提示框报警,并停止测量。

"三相变比测试结果"屏见图六。

星期一 变比测试>	2014年9月1日 三相测试〉三相变比〉	
相别	实测变比	变比误差
AB/ab	5. 9459	0.00%
BC/bc	5. 9459	0.00%
CA/ca	5. 9459	0.00%
联结组织	别: Yd11	分接位: 09
继续测	试 结果打印	结果存储
	图六	

屏幕中间显示测量结果,底部显示可操作菜单:

- > 继续测试:按设置好的参数继续测量。
- ▶ 结果打印:将测试结果进行打印。
- 结果存储:将测试结果存储到本机或存储到优盘。
  - "左右"键选择菜单项,"确认"键执行当前选项。

"组别测试结果"屏见图七。



图七

操作和"三相变比测试结果"屏类似,只是此时按"上下"键可选择组别测试结果"正确"或"不正确"。

# 5.3.1.2 单相测试

在"变比测试选择"屏下选中"单相测试"项后,按"确认"键进入"单相测试参数设置"屏(见图八 <sup>星期一 2014年9月1日 10时01分05秒</sup>

星期一	2014年9月1日 10时01分05秒				
变比测试>单相测试>参数设置					
额定高压	10. 000KV				
额定低压	0. 1000KV				
分 接	2. 50%				
额定分接	+01				
试品编号	000000				
测试	单相PT				
说明:按确认键开始测量。					

图八

该屏设置操作和"盲测功能参数设置"屏类似。

额定高压、额定低压:设置所测试品的额定高、低电压值。高、低电压值可以按实际电压值输入,也可以根据实际情况按实际比例关系输入。当选择"单相CT"测试后,高、低电压值代表CT的一次侧额定电流值和二次侧额定电流值,可以按实际电流输入,也可以根据实际情况按实际比例关系输入。

分接:设置所测试品的分接间距。

额定分接:设置所测试品的额定分接位,对于没有分接位的试品,额定分接位输入00或01即可。

试品编号:设置本次试验的试品编号。

测试:选择不同的测量方式。

- ▶ 单相 PT: 根据设置的参数对 PT 进行变比极性测量。
- ▶ 单相 CT: 根据设置的参数对 CT 进行变比极性测量。

▶ 单相变压器:根据设置的参数对单相变压器进行变比极性测量。

设置好参数后,按"确认"键可直接测试。

以"单相 PT"测试为例,在测试过程中,仪器如果检测到短路、高低压反接故障时,弹出故障提示框报警,并停止测量。

"单相 PT 测试结果"屏(见图九)。

图九

操作和"三相变比测试结果"屏类似。

# 5.3.1.3 Z型测试

"Z型测试"和"三相测试"设置、操作类似,具体操作可参考"三相测试"的相关操作,在此不多作赘述。

# 5.3.2 直阻测试

# 5.3.2.1 直阻参数设置

测试绕组	高压	材料	铜
测试相别	三相Yn	分接	07
测试温度	20 ℃	*	
折算温度	075 ℃ 000000		
试品编号			
测 试	5A + 5A		

图十

"测试绕组"、"测试相别"、"测试温度"、"折算温度"、"试品编号"、 "测试"为菜单选项,其右边所属各项为功能参数。"说明"部分是对所选功能 的解释说明。当菜单选项被选中时,按"上下"键选择不同菜单功能,按"左右" 键选择菜单选项所属功能参数,当菜单选项所属功能参数被选中时,按"上下" 键修改参数,按"确认"键或"取消"键返回菜单选项。

测试绕组:选择需要测试的试品绕组,可选高、中、低压,绕组材料可选铜、铝。绕组材料关系到电阻折算值所用的折算系数

测试相别:选择测试试品的单独一相阻值或三相阻值,高压、中压绕组可选 "A0"、"B0"、"C0"、"AB"、"BC"、"CA"、"三相 Yn"("三相 Yn"是指变压器星型接法带中性点引出线绕组的三相测试);低压绕组可选"ab"、"bc"、"ca"。"分接"设置试品当前的分接位置,分接位数值从1到40可选。

测试温度:设置所测试品的当前油温,油温数值从-99℃~+99℃,此数值关系电阻折算值。

折算温度:设置在当前油温下测得的电阻值需要折算的温度值,折算温度数值从0° $\sim$ +255°,此数值关系电阻折算值。

试品编号:设置本次试验的试品编号。

测 试:选择测试电流档位。

参数设置完成后,选中"测试"项后按"确认"键开始测量。

#### 5.3.2.2 单相测试

在"直阻参数设置"屏下"测试相别"项中选择单相相别相后,可进行所选相的单相测量。例,选择测量"AB"相(见图十一)。

星期一 2014年9月1日 10时01分05秒						
直阻测试>单相测试>测试结果						
测试相别: AB						
分接位置: 07						
测试电流: 1.1035 A						
测试电阻:						
正在充电						
重新测试 结果打印 结果存储						

图十一

充电完成后, 仪器自动讲行测量(见图十二)。

星期一 20	)14年9月1日 10时01分05秒				
直阻测试>单相测试>测试结果					
测试相别: AB					
分接位置: 07					
测试电流: 1.1035 A					
测试电阻: 209.00mΩ					
实时测量					
重新测试	结果打印 结果存储				

图十二

屏幕中间显示测量结果,底部显示可操作菜单:

- ▶ 继续测试: 仪器重新采样电流电压值进行测试。
- ▶ 结果打印:将测试结果进行打印。
- ▶ 结果存储:将测试结果存储到本机或存储到优盘。

"左右"键选择菜单项,"确认"键执行当前选项。 此时按"取消"键,仪器将停止测试,并开始放电(见图十三)。

2014年9月1日 10时01分05秒
单相测试>测试结果
则试相别: AB
分接位置: 07
则试电流: 0.1289 A
则试电阻: 209.00m <b>Ω</b>
正在放电
结果打印 结果存储

图十三

放电完成后, 仪器自动返回直阻参数设置屏。

# 5.3.2.3 三相测试

在"直阻参数设置"屏下"测试相别"项中选择"三相 Y"测试相后,可进行 Yn 型绕组的三相测量 (型期一 2014年9月1日 10时01分05秒

星期一	2014年9月	1日 1	.0时01分05秒			
直阻测试>三相测试>测试结果						
高压绕组 分接位置: 10						
测试相	电流(	A )	电阻 (mΩ)			
AO	5. 000	05	106. 05			
ВО						
CO						
请稍从	<b>ii</b>		正在测量			
重新测记	式 结果	具打印	结果存储			

图十四

三相测量将先测量出单相 AO 阻值,然后自动进行三相充电计算三相电阻值,这样可以解决三相同时测试时中性点引出线电阻不能测试的问题,使测试数据更接近单相测试值。

星期一	2014年9月	1日 1	0时01分05秒			
直阻测试>三相测试>测试结果						
高压绕组	0					
测试相	电流(	电阻 (mΩ)				
AO	5.000	05	106.05			
ВО	10.06	35	105. 55			
CO	5.06	51	104. 19			
请稍从	言…	10	正在测量			
重新测记	结果	打印	结果存储			

图十五

在此界面,将计算中性点电阻和三相不平衡率,请稍后。待计算完成后将显示三相测量结果屏(见图十六)。

星期一	2014年9月	日 1	0时01分05秒			
直阻测试>三相测试>测试结果						
高压绕组 分接位置: 10						
测试相	电流()	A )	电阻 (mΩ)			
AO	5. 000	5	106.05			
ВО	10. 065 5. 0651		105. 55			
CO			104. 19			
δ = 1.	766 %	实	时测量			
重新测	式 结果	打印	结果存储			

图十六

此时可对变压器的有载分接开关进行调档操作,仪器将自动跟踪测试调档后的电阻值,上、下键可修改分接位。

- ▶ 重新测试: 仪器重新采样电流电压值进行测试。
- ▶ 结果打印:将测试结果进行打印。
- ▶ 结果存储:将测试结果存储到本机或存储到优盘。
- "左右"键选择菜单项,"确认"键执行当前选项。

按"取消"键, 仪器将停止测试, 并开始放电(见图十七)。

1 1 11 11/1 15	V) /1/1/	л <i>н                                    </i>	
星期一	2014年9月	1日 1	0时01分05秒
直阻测试〉	三相测试>测	试结果	
高压绕组	分接位	置: 10	0
测试相	电流(	A )	<b>电阻(mΩ)</b>
AO	0. 108	9	106. 05
ВО	0. 191	1	105. 55
CO	0.082	0	104. 19
δ = 1.	766 %	1	E在放电
重新测记	式 结果	打印	结果存储

图十七

### 5.3.3 存储查询

在"主菜单"屏下选中"存储查询"选项,按"确认"键进入"存储查询选择"屏(见图十八)。 **基期** 2014年9月1日 10时01分05秒



# 图十八

在"存储查询选择"屏下选中"变比测试查询"选项,按"确认"键进入"变比测试查询"屏(见图十九)。如果没有存储数据,会提示"无存储记录!!"

	14/06/02 10 相变比>存储查证	向>油浸式变压器
	00000 被测试统 014年06月02日	组:高压对低压 10时06分
相别	实测变比	变比误差
AB/ab	5. 9459	0.00%
BC/bc	5. 9459	0.00%
CA/ca	5.9459	0.00%
联结组别:	Yd11	分接位: 09
<del>-</del>	存储001/	020
<b>←</b>	存储001/	020

图十九

在"存储查询选择"屏下选中"直阻测试查询"选项,按"确认"键进入"直阻测试查询"屏(见图二十)。如果没有存储数据,会提示"无存储记录!!"

星期一 2	014/06/02 10:3	0:20
试品编号: (	E相测试>存储查询 000000 2014年10月20日 1	3点28分06秒
测试相	电阻 (mΩ)	〈分接位置〉
AO	106. 05	07 〈测试电流〉
ВО	105. 55	5A + 5A 〈测试温度〉
CO	104. 19	20℃
δ =	1.766 %	~ 〈折算温度〉 75℃
<del>-</del>	存储001/0	20

图二十

屏幕上部和中部显示存储的数据信息,屏幕底部显示存储的查询索引:

存储 001/020: 001 表示当前查询的存储数据的位置,即第几条存储记录, 其中 001 表示最新的存储记录。020 表示共存储了多少条测试记录。

在有存储数据的情况下,在"存储查询"屏下按"左右"键进行不同存储信息的查询,按"确认"键弹出功能菜单,可进行"存储打印"、"转存优盘"操作。

- ▶ 存储打印:将当前查询的存储数据进行打印。
- ▶ 转存优盘:将当前查询的存储数据转存到外接优盘。

#### 5.3.4 时钟设置

在"主菜单"屏下选中"时钟设置"选项,按"确认"键进入"时钟设置" 屏(见图二十一)。

<sup>星期一 2014年9月1日 10时01分05秒</sup>



# 图二十一

在"时钟设置"屏下按"左右"键对要修改项进行选择,按"上下"键修改所选项,按"确认"键保存当前设置并返回"主菜单"屏,按"取消"键放弃当前设置并返回"主菜单"屏。(注:本时钟设置功能可根据闰年自动计算二月份的天数,并能根据所设置日期自动计算出星期几。)

# 5.3.5 厂家设置

此项为厂家设置项,需要密码,用户不能设置。

# 6 注意事项

# 6.1 变比测试

- 6.1.1 对于具有多个分接位的变压器,输入额定高、低压电压值、分接间距、额定档位,是为了使测试结果可以自动计算出误差值,以及分接开关所处的分接位。如果上述参数输入正确,则测试各个分接位时都可以自动计算出该分接位的变比误差值以及该分接位的具体位置,不必再做数据改动。
- 6.1.2 有载分接开关 19 档的变压器, 若 9、10、11 分接是同一个值, 仪器输入 额定分接位时应输入 9, 此时 12 分接位以后, 仪器显示分接位置比实际 位置小 2。
- **6.1.3** 本仪器分接位置的设置按高压侧调压设计,是假设1分接为最高电压挡位,如果电压反向设计或分接开关在低压侧的变压器,显示分接位置和实际分接位置倒置。
- 6.1.4 三相变压器铭牌上的变比是指不同电压绕组的线电压之比,因此,不同接线方式的变压器,其变比与匝数比有如下关系:一次、二次侧接线相同的三相变压器的电压比等于匝数比;一次侧、二次侧接线不同时,Y-d接线的匝比值等于变比值除以 $\sqrt{3}$ ,D-v接线的匝比值等于变比值乘以 $\sqrt{3}$ 。

#### 6.2 直阻测试

- 6.2.1 在无载调压绕组,不允许在测试过程中或未放完电时切换无载分接开关。
- 6.2.2 在测试过程中或放电过程中不允许拆除测试线和切断 AC220V 电源。
- 6.2.3 在高压端子测试过程中,变压器中压和低压端必须开路。

# 7 售后服务

- 7.1 本公司产品随机携带产品保修单,订购产品交货时,请当场检验并填好保修单。
- 7.2 自购机之日起,凭保修单保修两年,终身维护。在保修期内,维修不收维修费:保修期外,维修调试收取适当费用。

- 7.3 属下列情况之一者不予保修:
- 7.3.1 用户对产品有自行拆卸或对产品工艺结构有人为改变。
- 7.3.2 因用户保管或使用不当造成产品的严重损坏。
- 7.3.3 属于用户其它原因造成的损坏。

# 装箱单

# 仪器名称:变压器直流电阻变比测试仪

一台 测试仪主机 测试线(12m) 四条(黄绿红黑) 三条(黄绿红) 测试线 (8m) 三芯电源线 一条 接地线 (3.5m) 一条 保险管(3A) 三支 二卷 打印纸 测试报告 一份 装箱单 一张 一本 使用说明书 合格证 一张 保修卡 一张

# 优利克电力 ● 精准测量

武汉优利克电力设备有限公司

Wuhan Ulke Power Equipment Co.,Ltd. 技术咨询: 027-87999528, 158 2737 2208

E-mail: <u>617030669@qq.com</u> QQ: 617030669

公司官网: www.whulke.com

公司地址: 武汉东湖高新技术开发区 33 号光谷芯中心文昇楼三单元 407